



1. Sondereinsatz 02.08.2026 Reifenreparatur beim Hochgrasmäher Bamato

2 UO/FO, mit Zu- und Abfahrt 3 ½ Stunden, neuer Reifensatz, diverses Montagewerkzeug und Akkukompressor.



Am Ende des 1. Pflegeeinsatzes am 29.07.2026 gab es noch ein Problem. Auf den letzten paar Metern Zufahrt zum Anhänger „verirrte“ sich noch großer Stachel einer Staude in den Reifen des linken Rades. Trotz der Verwendung von speziellen Ackerreifen ist das leider unvermeidbar. Eine Reparatur im Gelände ist mehr als schwierig, das haben wir schon mehrmals festgestellt. Daher wird die Reparatur in der Garage Biedermannsdorf durchgeführt. Das ist immer noch billiger als beim „Reifenschuster“.